



Pumperør fra rensningsanlæg med korrosion og tæring.



Indvendig tæring i rør



Pumperør sandblæst og malet med 2 lag ARC S2.