

Kondensatorvandkamre E 2 Asnæsværket i Kalundborg. 4 store vandkamre til og afgang.



Jakob Albertsen
KOMPOSIT A/S

SPONGE-JET
Low Dust Abrasive Blasting Technology

 **CHESTERTON**
Global Solutions, Local Service.

ARC S 2 udført 1998, resultat 2005: efter 7 års drift 100% fejlfri ARC belægning.

Kondensatorvandkamre E 2 Asnæsværket i Kalundborg. 4 store vandkamre til og afgang.

Billeder fra inspektion i forbindelse med levetidsforlængelse af E 2 ASV/5 medio 2004.



Jakob Albertsen
KOMPOSIT A/S

SPONGE-JET
Low Dust Abrasive Blasting Technology

CHESTERTON
Global Solutions, Local Service.

ARC S 2 udført 1998, resultat 2005: efter 7 års drift 100% fejlfri ARC belægning.